

BOMANN®

Köögikaal KW 1421 CB



Kasutusjuhend

CE

Ohutusteave

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks ja ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärkidel.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- Ärge hakake seadet ise parandama, vaid võtke ühendust teenindusega.
- Kasutage seadet ainult sihipäraselt.
- Kõõgikaal on loodud maksimaalselt 5 kg kaalumiseks.
- Täiesti hooldusvaba.
- Kaitske mõõteseadet otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, niiskuse ja tolmu eest.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:


See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Lapsed ja haiged inimesed

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

 **HOIATUS:** Ettevaatust! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on **lämbumisoht!**

- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Patareide käsitlemine

HOIATUS:


- Ärge hoidke patareisid kõrgel temperatuuril või otsese päikese käes. Ärge visake kunagi patareid tulle! **Plahvatuse oht!**
- Hoidke patareid lastest eemal. Need ei ole mänguasjad.
- Ärge avage kunagi patareisid jõuga!
- Vältige kontakti metallesemetega. (sõrmused, nõelad, kruvid jms) Lühistamise oht!


- Lühistamise tulemusel võib patareid kuumeneda või isegi süttida. See võib põhjustada põletust.

HOIATUS:

- Teie enda ohutuse huvides tuleb patareid transportimise ajaks katta kleeplindiga.
- Kui patareid lekib, ärge laske vedelikul sattuda silma ega limaskestale. Kui kätele satub lekkinud vedelikku, tuleb käed hoolikalt pesta ja loputada silmad puhta veega; kui sümptomid ei kao, pidage nõu arstiga.

Patareide sisestamine

 **MÄRKUS:** Kui seadet tuleb transportida, katke kaasasolevad patareid kilega.

1. Enne patareide paigaldamist patareisahtlisse eemaldage kile.
2. Avage seadme taga olev patareisahtel.
3. Paigaldage 3 AAA/R03 tüüpi patareid. Veenduge polaarsuse õigsuses (vt patareisahtli põhjast!).
4. Sulgege patareisahtel uuesti.
5. Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid, vältimaks happe lekkimist.
6. Kui ekraanile ilmub tühja patareid sümbol “”, vahetage patareid.

ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage koos eri tüüpi ega uusi ja vanu patareisid.
- Patareisid ei visata olmejäätmete hulka. Viige kasutatud patareid vastavasse kogumiskohta või müüjale.

Kuva näidud

Aeg

Kella-aeg kuvatakse vasakusse ülanurka 12 h vormingus.

AM: hommik

PM: õhtu




Kellaaja uuendamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage TIME nuppu, kuni tunnid hakkavad ekraanil vilkuma.
2. Valige tunnid TARE või UNIT nuppudega. Kinnitage sisestus TIME nupuga.
3. Valige minutid TARE või UNIT nuppudega.
4. Salvstage sisestus TIME nupuga.

Temperatuur

Seade tuvastab keskkonna temperatuuri. See kuvatakse ekraani vasakule alla nurka.


Kaalumise funktsioonid

- 0- Valmis kaalumiseks
-  Taarafunktsioon aktiivne
-  Kaalumise lõpetatud
-  Tühi patarei
- EEEE Ülekoormus


Kaalu kasutamine

Köögikaal on loodud toidu ja koostisainete kaalumiseks.

Sisselülitamine


- Asetage kaal siledale ja tasasele pinnale.
- Vajutage  nuppu.
- Kõik näidikud kuvatakse lühidalt järjest ekraanile „0“ ja „0.0“.

Kaalumine


- Kasutage **UNIT** nuppu soovitud kaaluühiku „g“, „lb“, „oz“ või „kg“ valimiseks .
- Oodake, kuni ekraanile kuvatav sümbol näitab, et kaal on kaalumiseks valmis.
- Pange kaalutavad esemed kaalu keskele.  sümbol kinnitab, et mõõtmistulemus on valmis.

Taarafunktsioon

Kui soovite esimesele koostisainele muid koostisaineid lisada ja neid kaaluda:

- Vajutage lühidalt **TARE** nuppu. Sümbol  näitab, et kaal on Tare režiimis.
- Kaal näitab „0“. Oodake, kuni ekraanile kuvatav sümbol näitab, et kaal on kaalumiseks valmis.
- Kui panete nüüd teised koostisained, kuvatakse nende kaal.

Väljalülitus

Kui soovite kaalu välja lülitada, hoidke  nuppu all u ühe sekundi vältel.

! MÄRKUS: Kaal lülitub automaatselt välja 120 sek pärast.

Hoidmine

Hoidke seadet puhtas, kuivas kohas.

Puhastamine

ETTEVAATUST:

- Ärge asetage seadet vette: elektroonikakomponendid võivad kahjustuda.
- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.

- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Puhastage kergelt niiske lapiga. Jälgige, et niiskus ega vesi ei satuks seadmesse!
- Kuivatage seade peale puhastamist hoolikalt pehme lapiga.

Tehnilised andmed

Mudel..... KW 1421 CB
Toide 3 x 1.5 V patareid, tüüp AAA / R03
Maksimaalne kaalutav kogus..... 5 kg
Netokaal: 0.42 kg

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



"Prügikasti " sümboli tähendus

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate ka elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.

Patareide hävitamine

Teie seade sisaldab patareisid. Kui patareisid tühjenevad, järgige allolevaid juhiseid:

△ HOIATUS: Kasutatud patareisid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

- Patareisid tuleb seadmest eemaldada.
- Viige kasutatud patareisid vastavasse kogumispunkti.
- Kogumispunktide kohta saate teavet kohalikest omavalitsuselt.

Ohtlike aineid sisaldavatelt patareidelt / akudelt võite leida järgmisi sümboleid:



- Pb = sisaldab pliid
- Cd = sisaldab kaadmiumi
- Hg = sisaldab elavhõbedat
- Li = sisaldab liitiumi